

**Міністерство освіти і науки України**  
**Національний технічний університет**  
**«Харківський політехнічний інститут»**

Кафедра зварювання

## **ПРОГРАМА**

кваліфікаційного іспиту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

Галузь знань **13 Механічна інженерія**

Спеціальність **131 Прикладна механіка**

Освітня програма **Прикладна механіка**

Профільований пакет дисциплін 11 "Зварювання та споріднені процеси і технології"

Харків – 2022

## **АНОТАЦІЯ**

Програма складена згідно з вимог МОН України, стандарту освіти та наказу НТУ «ХП» від 7.04.2022 №120 ОД «Щодо перерозподілу кредитів та атестації здобувачів першого рівня освіти».

Метою кваліфікаційного іспиту є оцінка рівня знань випускника за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за спеціальністю 131 – Прикладна механіка.

**Випускники повинні:**

– знати основні поняття, визначення, закони і вміти вирішувати прикладні задачі з дисциплін професійної підготовки першого (бакалаврського) рівня:

«Деталі машин»;

«Прикладне матеріалознавство»;

«Теорія механізмів і машин»;

«Гіdraulіка»;

«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання в машинобудуванні»;

«Технологічні основи машинобудування»;

Дисципліни профільного пакету 11 «Зварювання та споріднені процеси і технології»: «Теорія процесів зварювання», «Технологія та устаткування зварювання плавленням», «Газотермічна обробка матеріалів», «Спеціальні методи зварювання».

## **ЗМІСТ ПРОГРАМИ**

В основу програми покладені дисципліни професійної підготовки першого (бакалаврського) рівня: «Деталі машин», «Прикладне матеріалознавство», «Теорія механізмів і машин», «Гіdraulіка», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання в машинобудуванні», «Технологічні основи машинобудування», та дисципліни профільного пакету 11 «Зварювання та споріднені процеси і технології»: «Теорія процесів зварювання», «Технологія та устаткування зварювання плавленням», «Газотермічна обробка матеріалів», «Спеціальні методи зварювання».

Деталі машин – загальні визначення, розділ «Механічні передачі»: зубчасті передачі, передачі гнучким зв'язком.

Прикладне матеріалознавство – загальні визначення, розділ «Металознавство».

Теорія механізмів і машин – загальні визначення, розділ «Структура механізмів і машин».

Гіdraulіка – загальні визначення, теоретичні основи гіdraulіки: гідростатика, гідродинаміка.

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання в машинобудуванні – загальні визначення, розділ «Єдина система допусків і посадок гладких циліндричних, різьбових, шпонкових і шліцьових з'єднань, зубчастих і черв'ячних передач».

Технологічні основи машинобудування - загальні визначення, основи теорії точності, базування, продуктивності, проектування технологічних процесів.

Дисципліни профільного пакету 11 «Зварювання та споріднені процеси і технології»: «Теорія процесів зварювання», «Технологія та устаткування зварювання плавленням», «Газотермічна обробка матеріалів», «Спеціальні методи зварювання» – знати основні поняття, визначення, теоретичні основи процесів зварювання та вміти вирішувати прикладні задачі.

## **ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ**

### **ДЕТАЛІ МАШИН**

#### **1. Деталь це:**

- 1) закінчений виріб;
- 2) виріб, виконаний з одного матеріалу;
- 3) виріб, виконаний без застосування складальних операцій;
- 4) виріб відповідний всім раніше перерахованим факторам;
- 5) незакінчений виріб.

#### **2. Редуктором називається механічна передача, призначена для**

- 1) зниження обертів;
- 2) підвищення обертів;
- 3) підвищення потужностей;
- 4) зменшення потужностей;
- 5) збереження обертів.

#### **3. Передаточним відношенням механічної передачі називається співвідношення на вході і виході**

- 1) кутів повороту;
- 2) швидкостей;
- 3) обертових моментів;
- 4) потужностей;
- 5) пришвидшень.

#### **4. Яку перевагу має зубчаста пасова передача перед іншими пасовими передачами**

- 1) порівняно менші габарити;
- 2) більша надійність в роботі;
- 3) більша технологічність у виготовленні;
- 4) постійне передаточне відношення;
- 5) менша вартість.

#### **5. Основним критерієм працездатності пасової передачі є**

- 1) теплостійкість пасу;
- 2) тягова здатність;
- 3) міцність паса на розтяг;
- 4) зносостійкість шківів;
- 5) довговічність пасу.

#### **6. Яким мінімальним значенням обмежують кут охоплення ременем меншого шківа в клинопасових передачах?**

- 1)  $90^\circ$ ; 2)  $110^\circ$ ; 3)  $130^\circ$ ; 4)  $150^\circ$ ; 5)  $180^\circ$ .

**7. Який приводний ланцюг дозволяє реалізувати роботу ланцюгової передачі порівняно плавно і безшумно**

- 1) втулковий; 2) зубчастий; 3) роликовий; 4) усі рівноцінно; 5) жоден з перелічених.

**8. До чого призведе знос ланцюга**

- 1) до руйнування валиків;
- 2) до руйнування втулок;
- 3) до руйнування пластин;
- 4) до порушення зачеплення між зірочкою та ланцюгом (зіскочення ланцюга);
- 5) провертання валиків і втулок.

**9. Який кут перетинання вісей валів в конічних зубчастих передачах найбільш поширений**

- 1)  $60^\circ$ ; 2)  $75^\circ$ ; 3)  $90^\circ$ ; 4)  $120^\circ$ ; 5)  $150^\circ$

**10. Зубчасте колесо з меншим числом зубців (вхідне зубчасте колесо) називають**

- 1) колесом; 2) шестернею; 3) сателітом; 4) зірочкою; 5) шківом.

## **ПРИКЛАДНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО**

**1. Температура, при якій метал повністю переходить з твердого стану в рідкий – це:**

- 1) Температура плавлення;
- 2) Критична температура;
- 3) Температура рекристалізації.

**2. Складні за вмістом речовини, утворені з декількох металів внаслідок дифузії, – це:**

- 1) Сплави;
- 2) Кольорові метали;
- 3) Пластмаси.

**3. Здатність металу не руйнуючись змінювати форму під дією навантаження і зберігати змінену форму після зняття навантаження – це:**

- 1) Міцність;
- 2) Твердість;
- 3) Пластильність.

**4. Чавун – це:**

- 1) Залізовуглецевий сплав;
- 2) Кольоровий сплав;
- 3) Неметалевий матеріал.

**5. За призначенням чавуни бувають:**

- 1) Сірий, білий, ковкий, високоміцний;
- 2) Сталеплавильний, фосфорний, ливарний;
- 3) Доевтектичний, евтектичний, заевтектичний.

**6. Сталь – це:**

- 1) Сплав заліза з вуглецем (вуглецю до 2%);
- 2) Сплав заліза з вуглецем (вуглецю до 7%);
- 3) Сплав заліза з легуючими елементами.

**7. Марка сталі вказує на:**

- 1) Склад сталі;
- 2) Механічні властивості сталі;
- 3) Хімічні властивості сталі.

**8. Фосфор та сірки в чавунах і стелях – це:**

- 1) Технологічні домішки;
- 2) Шкідливі домішки;
- 3) Спеціальні домішки.

**9. За призначенням сталі поділяють на:**

- 1) Доевтектоїдні, евтектоїдні, заевтектоїдні;
- 2) Конструкційні, інструментальні, спеціального призначення;
- 3) Спокійні, напівспокійні, киплячі.

**10. За хімічним складом вуглецеві сталі поділяють на:**

- 1) Низьколеговані, середньолеговані, високолеговані;
- 2) Низько вуглецеві (до 0,3% C), середньо вуглецеві (0,3-07% C), високо вуглецеві (0,7%-1,4% C);
- 3) Якісні, високоякісні.

## **ТЕОРІЯ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН**

**1. Число ланок у структурній групі Ассура повинно бути**

- 1) непарним;
- 2) парним;
- 3) не більше чотирьох;
- 4) будь-яким числом;
- 5) не менше трьох.

**2. Ланка кривошип здійснює рух**

- 1) поступальний;
- 2) обертальний;
- 3) складний;
- 4) коливальний;
- 5) плоскопаралельний.

**3. Ланка, яка з'єднує кривошип і повзун у кривошипно-повзунному механізмі, звєтється**

- 1) коромисло;
- 2) штовхач;
- 3) шатун;
- 4) куліса;
- 5) стояк.

**4. Машинний агрегат – це поєднання:**

- 1) технологічної машини і машини-двигуна;
- 2) транспортної і інформаційної машин;
- 3) інформаційної і технологічної машин;
- 4) інформаційної машини і машини-двигуна;
- 5) транспортної машини і машини-двигуна.

**5. Робочий хід машини – це**

- 1) період руху без навантаження;
- 2) період руху без урахування сил тертя;
- 3) період руху, коли діє технологічна сила;
- 4) повний період руху;
- 5) період руху з урахуванням сил тертя.

**6. Модуль зубчастого зачеплення вимірюють у**

- 1) метрах;
- 2) міліметрах;
- 3) сантиметрах;
- 4) градусах;
- 5) радіанах.

**7. До зубчастих передач з рухомими осями обертання відносять**

- 1) циліндричні зубчасті передачі;
- 2) конічні зубчасті передачі;
- 3) планетарні зубчасті передачі;
- 4) черв'ячні зубчасті передачі;
- 5) рядові зубчасті передачі.

**8. Основною задачею силового розрахунку є знаходження**

- 1) реакцій у всіх кінематичних парах;
- 2) сил ваги ланок;
- 3) сил та моментів корисного опору передачі;
- 4) сил інерції ланок;
- 5) моментів інерції ланок.

**9. Ведучою ланкою в кулачковому механізмі являється**

- 1) кулачок;
- 2) штовхач;

- 3) коромисло;
- 4) ролик;
- 5) пружина.

#### **10. Задача динамічного аналізу – це визначення**

- 1) закону руху механізму;
- 2) швидкостей та прискорень ланок механізму;
- 3) сил та реакцій у кінематичних парах механізму;
- 4) сил інерції ланок;
- 5) моментів інерції ланок.

### **ГІДРАВЛІКА**

#### **1. Основне рівняння гідростатики дозволяє:**

- 1) визначати тиск, що діє на вільну поверхню;
- 2) визначати тиск на дні резервуара;
- 3) визначати тиск в будь-якій точці розглянутого об'єму;
- 4) визначати тиск, що діє на занурене в рідину тіло;
- 5) визначати тиск, що діє на стінки посудини;

#### **2. Закон Паскаля говорить:**

- 1) тиск, прикладений до зовнішньої поверхні рідини, передається всім точкам цієї рідини в усіх напрямках однаково;
- 2) тиск, прикладений до зовнішньої поверхні рідини, передається всім точкам цієї рідини в усіх напрямках відповідно до основного рівняння гідростатики;
- 3) тиск, прикладений до зовнішньої поверхні рідини, збільшується в міру віддалення від вільної поверхні;
- 4) тиск, прикладена до зовнішньої поверхні рідини дорівнює сумі тисків, прикладених з інших сторін розглянутого об'єму рідини.
- 5) тиск, прикладена до зовнішньої поверхні рідини, зменшується в міру віддалення від вільної поверхні;

#### **3. Рівняння Бернуллі для двох різних перетинів потоку дає взаємозв'язок між**

- 1) тиском, витратою і швидкістю;
- 2) швидкістю, тиском і коефіцієнтом Коріоліса;
- 3) тиском, швидкістю і геометричної висотою;
- 4) геометричною висотою, швидкістю, витратою;
- 5) швидкістю, тиском.

#### **4. Коефіцієнт Коріоліса в рівнянні Бернуллі характеризує**

- 1) режим течії рідини;
- 2) ступінь гіdraulічного опору трубопроводу;
- 3) зміну швидкісного напору;
- 4) ступінь зменшення рівня повної енергії.

5) зміну повного напору;

### **5. Гідравлічний опір це**

- 1) опір рідини до зміни форми свого русла;
- 2) опір, що перешкоджає вільному проходу рідини;
- 3) опір трубопроводу, яке супроводжується втратами енергії рідини;
- 4) опір, при якому падає швидкість руху рідини по трубопроводу.
- 5) опір, при якому зростає швидкість руху рідини по трубопроводу

### **6. Від яких параметрів залежить значення числа Рейнольдса?**

- 1) від діаметра трубопроводу, кінематичної в'язкості рідини і швидкості руху рідини;
- 2) від витрати рідини, від температури рідини, від довжини трубопроводу;
- 3) від динамічної в'язкості, від щільності і від швидкості руху рідини;
- 4) від швидкості руху рідини, від шорсткості стінок трубопроводу, від в'язкості рідини;
- 5) від шорсткості стінок трубопроводу, від в'язкості рідини.

### **7. Що таке кавітація?**

- 1) вплив тиску рідини на стінки трубопроводу;
- 2) рух рідини у відкритих руслах, пов'язаний з інтенсивним перемішуванням;
- 3) місцева зміна гідравлічного опору;
- 4) зміна агрегатного стану рідини при русі в закритих руслах, пов'язана з місцевим падінням тиску;
- 5) місцева зміна тиску.

### **8. Що є основною причиною втрати напору в місцевих гідравлічних опорах?**

- 1) наявність вихроутворення в місцях зміни конфігурації потоку;
- 2) тертя рідини об внутрішні гострі кромки трубопроводу;
- 3) зміна напрямку і швидкості руху рідини;
- 4) шорсткість стінок трубопроводу і в'язкість рідини;
- 5) зміна площин живого перетину.

### **9. Що таке досконале стиснення струменя?**

- 1) найбільше стиснення струменя при відсутності впливу бічних стінок резервуара і вільної поверхні;
- 2) найбільше стиснення струменя при впливі бічних стінок резервуара і вільної поверхні;
- 3) стиснення струменя, при якому не змінюється форма поперечного перерізу;
- 4) найменше можливе стиснення струменя в безпосередній близькості від отвору;
- 5) стиснення струменя при закінченні через циліндричний насадок.

## **10. Характеристикою насоса називається**

- 1) залежність зміни тиску і витрати при зміні частоти обертання валу;
- 2) його геометричні характеристики;
- 3) його технічні характеристики: номінальний тиск, витрата і частота обертання валу, ККД;
- 4) залежність напору, створюваного насосом  $H_{\text{нac}}$  від його подачі при постійній частоті обертання валу;
- 5) залежність подачі насоса від його обертів.

## **ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ**

### **1. Як розраховується найменший граничний розмір отвору?**

- a)  $D_{\max} = D + ES$  ;
- б)  $D_{\min} = D + EI$  ;
- в)  $D_{\delta} = D + E_{\delta}$  ;
- г)  $d_{\max} = d + es$  ;
- д)  $d_{\min} = d + ei$  ;
- е)  $d_{\delta} = d + e_{\delta}$  .

### **2. Дійсний розмір вала придатний, якщо:**

- a)  $D_{\min} \leq D_{\delta} \leq D_{\max}$  ;
- б)  $D_{\delta} < D_{\min}$  ;
- в)  $D_{\max} < D_{\delta}$  ;
- г)  $d_{\min} \leq d_{\delta} \leq d_{\max}$  ;
- д)  $d_{\delta} < d_{\min}$  ;
- е)  $d_{\max} < d_{\delta}$  .

### **3. Визначте умовну позначку посадки із зазором у системі отвору:**

- а)  $\varnothing 25 H7/t7$ ;
- б)  $\varnothing 16 H7/d6$ ;
- в)  $\varnothing 10 G7/h6$ ;
- г)  $\varnothing 40 Js7/h7$ ;
- д)  $\varnothing 64 S8/h7$ ;
- е)  $\varnothing 100 H8/n7$ .

### **4. За якою формулою розраховується найменший граничний натяг?**

- а)  $ES - ei$  ;
- б)  $ei - ES$  ;
- в)  $ES - EI$  ;

- г)  $EI - es$ ;
- д)  $es - EI$ ;
- е)  $es - ei$ .

**5. Поля допусків валів з якими основними відхиленнями використовують для утворення посадок переходних у системі отвору:**

- а)  $A; B; C; D; F$ .
- б)  $G; H; P; R; S$ .
- в)  $J_s; k; m$ .
- г)  $a; b; c; d; f; g$ .
- д)  $r; s; t; x; z$ .
- е)  $E; J_s; K; P; N$ .

**6. Визначте поле допуску ширини шпонкового паза втулки для нормального характеру з'єднання за ширину шпонки.**

- а)  $H9$ ;
- б)  $D10$ ;
- в)  $N9$ ;
- г)  $J_s9$ ;
- д)  $P9$ ;
- е)  $h9$ .

**7. Які види центрування передбачено для шліцьових з'єднань?**

- а) Кінематична, плавності роботи, контакту зубів, бічного зазору.
- б) Вільний, нормальній, щільний.
- в) Точний, середній, грубий.
- г) За зовнішнім діаметром, внутрішнім діаметром, ширину шліців.
- д) Коротка, нормальні, довга.
- е) Конструктивний, технологічний, експлуатаційний.

**8. Як призначають параметри шорсткості на посадкові поверхні валів під кільця підшипників?**

- а) Ураховують, які поверхні є робочими, а які неробочими.
- б) Ураховують, які поверхні є, що центрують, а які, що не центрують.
- в) За видом навантаження.
- г) Ураховують клас точності підшипника кочення і номінальний розмір посадкової поверхні.
- д) На підставі квалітету і номінального розміру.

**9. Як позначається на кресленні шліцьова втулка, виконана із центруванням за зовнішнім діаметром?**

- а)  $d-8x36H7x40x7H8$ .
- б)  $D-8x36x40H7x7H8$ .

- в)  $b-8x36x40H12x7H8$ .
- г)  $d-8x36g6x40x7f8$ .
- д)  $b-8x36x40a11x7f8$ .
- е)  $D-8x36x40g6x7f8$ .
- ж)  $D-8x36x40H7/g6x7H8/f8$ .
- з)  $d-8x36H7/g6x40x7H8/f8$ .
- и)  $b-8x36x40x7H8/f8$ .

**10. Задано з'єднання з номінальним розміром  $D=d=16$  мм,  $ES=-18$  мкм,  $EI=-36$  мкм,  $es=0$ ,  $ei=-18$  мкм. Який характер має посадка і чому дорівнюють значення граничних зазорів (натягів)?**

- а) Переходна,  $N_{max}=36$  мкм,  $S_{max}=36$  мкм.
- б) Із зазором,  $S_{max}=36$  мкм,  $S_{min}=0$ .
- в) З натягом,  $N_{max}=36$  мкм,  $N_{min}=0$ .
- г) Із зазором,  $S_{max}=36$  мкм,  $S_{min}=-36$  мкм.
- д) З натягом,  $N_{max}=36$  мкм,  $N_{min}=-36$  мкм.
- е) Переходна  $N_{max}=18$  мкм,  $S_{max}=18$  мкм.

## **ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАШИНОБУДУВАННЯ.**

### **1. Виробничий процес це**

- а) всі стадії виготовлення виробу або машини
- б) одночасне виконання однакових операцій на декількох ділянках
- в) сукупність всіх дій людей і знарядь виробництва, необхідних на даному підприємстві для виготовлення виробів
- г) підготовку засобів для виробництва та обслуговування робочих місць

### **2. Принцип спеціалізації виробничого процесу полягає в:**

- а) організації випуску виробів обмеженої номенклатури;
- б) організації випуску необхідної кількості продукції на всіх ділянках;
- в) одночасному виконанні однакових операцій на декількох ділянках;
- г) організації найкоротшого шляху руху заготовки по робочих місцях

### **3. Технологічна операція це**

- а) дії робітника та механізмів, необхідні для виконання основного переходу
- б) кожне нове фіксоване становище об'єкта виробництва разом із пристосуванням
- в) закінчена частина технологічного процесу, що виконується на одному робочому місці
- г) закінчена сукупність дій, спрямованих на виконання переходу або його частини

### **4. Технологічний переход це**

- а) закінчена частина технологічного процесу, що виконується на одному

- робочому місці
- б) закінчена частина операції, виконується одними і тими самими засобами технологічного оснащення при постійних режимах та становищі заготівлі
  - в) одноразовий відносний рух пристосування та заготовки, внаслідок якого з її поверхні видаляється один шар матеріалу, що дорівнює глибині різання
  - г) кожне нове фіксоване становище об'єкта виробництва разом із пристосуванням

## **5. Базування – це**

- а) надання заготовці нерухомості
- б) надання інструменту нерухомості
- в) надання заготовці необхідного положення щодо обраної системи координат
- г) позбавлення заготівлі 3-х ступенів свободи

## **6. Технологічна база – це**

- а) база використовується для визначення положення деталі або складальної одиниці у виробі
- б) база, що використовується для визначення відносного положення заготівки та вимірювального інструменту.
- в) база, що належить даної деталі та використання для визначення її положення у виробі.
- г) база, що використовується для визначення положення заготовки у процесі виготовлення чи ремонту.

## **7. Для базування призматичного тіла використовують такі бази**

- а) настановна + подвійна напрямна
- б) настановна + напрямна + опорна
- в) подвійна напрямна + опорна
- г) настановна + подвійна опорна

## **8. При обробці плоских та корпусних деталей часто використовують схему встановлення**

- а) на площину та призми
- б) на призми з упором у торець
- в) на площину та два пальці
- г) на призми та палець

## **9. Під точністю в машинобудуванні розуміють:**

- а) високу точність всіх поверхонь виробу;
- б) ступінь відповідності реальної деталі, отриманої механічною обробкою заготовки, стосовно деталі, заданої кресленням та технічними умовами на виготовлення
- в) висока якість всіх поверхонь виробу (шорсткість)
- г) тривалість експлуатації поверхонь виробу

**10. Припуском називається**

- а) шар (товщина шару) матеріалу, що видаляється з поверхні заготовки для усунення дефектів від попередньої обробки
- б) надлишок матеріалу на поверхні заготовки, обумовлений технологічними вимогами, спростити конфігурацію заготовки для полегшення умов її отримання
- в) різниця між найбільшим і найменшим граничними значеннями параметрів відхилення від заданих параметрів (номінальних розмірів);
- г) шар матеріалу, що видаляється за один прохід інструменту

**11. Базування деталей з використанням коротких циліндричних поверхонь**

- а) настановна + подвійна опорна (центрюча) + поворотна (опорна)
- б) подвійна напрямна + настановна + поворотна (опорна)
- в) установча + опорна + поворотна (опорна) + напрямна
- г) подвійна напрямна + опорна + поворотна (опорна)

**12. Найбільшу високу якість поверхні отвору забезпечує**

- а) свердління
- б) зенкування
- в) розгортання
- г) зенкерування

**13. Розгортання найчастіше використовують, щоб**

- а) виправити форму осі
- б) підвищити точність розміру
- в) покращити шорсткість поверхні
- г) змінити форму поверхні

**14. Хонінгування дозволяє досягти точності**

- а) 11-10 квалітет
- б) 9-8 квалітет
- в) 7-6 квалітет
- г) 5-4 квалітет

**15. Найбільш продуктивний метод отримання довгих вузьких пазів**

- а) довбання
- б) стругання
- в) протягування
- г) фрезерування

**16. Уступи доцільно обробляти**

- а) торцевими фрезами;
- б) циліндричними фрезами;

- в) дисковими фрезами;
- г) відрізними фрезами.

**17. При обробці зубів за методом копіювання використовуються**

- а) долб'яки;
- б) дискові модульні фрези;
- в) зенковки;
- г) черв'ячні модульні фрези

**18. Для забезпечення точності кроку різьби при нарізанні мітчиком на верстаті використовують**

- а) плаваюче кріплення мітчика в осьовому напрямку;
- б) жорстке кріплення мітчика в осьовому напрямку.
- в) жорсткість системи СПЗІ;
- г) зупинку на жорсткому упорі

**19. Для оздоблення різьбових поверхонь застосовують**

- а) суперфінішування
- б) шліфування
- в) дорнування
- г) хонінгування

**20. Установка в центрах при точенні позбавляє заготовку**

- а) 6 ступенів свободи
- б) 5 ступенів свободи
- в) 4 ступенів свободи
- г) 3 ступенів свободи

**ДИСЦИПЛІНИ ПРОФІЛЬНОГО ПАКЕТУ 11 «ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЙ».**

**1. Визначити параметри режиму точкового контактного зварювання**

(1. Тривалість включення зварювального струму; 2. Зусилля на електродах; 3. Діаметр робочої частини електрода; 4. Енергію, яка витрачається на нагрівання металу до температури плавлення.) деталей з листової холоднокатанної маловуглецевої сталі товщиною 2+2 мм.

**2. Визначити параметри режиму точкового контактного зварювання**

(1. Тривалість включення зварювального струму; 2. Зусилля на електродах; 3. Діаметр робочої частини електрода; 4. Енергію, яка витрачається на нагрівання металу до температури плавлення.) деталей з алюмінієвого сплаву АМг6 лист товщиною 0,5+0,5 мм.

**3. Визначити погонну енергію  $q_n$ , якщо відомо, що площа перерізу валика  $F=70 \text{ мм}^2$ ,  $\eta=0,8$ ,  $U_{zb}=25$ ,  $V_{zb}=30 \text{ м/год}$ .**

**4. Визначити режими та масу електродів при зварюванні в стик пластин товщиною 8 мм та довжиною 10 м. Зварювання проводилося електродами**

УОНІ-13/45 діаметром 4 мм. Площа поперечного перерізу шва  $12 \text{ mm}^2$ .

**5.** Визначити, чи потрібен підігрів при зварюванні в стик двох деталей товщиною 10 мм із сталі марки 35ХМ наступного хімічного складу (%): С=0,35; Mn = 0,55; Cr = 0,9; Mo = 0,2.

**6.** Розшифрувати умовне позначення зварювального дроту 4Св-08Х20Н9Г7Т.

**7.** Які марки електродів різного призначення найпоширеніші для зварювання?

**8.** Визначити продуктивність наплавлення штучним електродом при зварюванні струмом 200 А та коефіцієнті наплавлення  $\alpha_h = 7 \text{ г/A*год}$ .

**9.** Які основні вимоги висувають до деталей, що зварюються автоматичними способами?

**10.** Які форми розділу кромок застосовуються при зварюванні деталей?

**11.** За яким елементом класифікують вуглецеві сталі, вкажіть на які групи вони поділяються.

**12.** Які металургійні процеси протікають у зварювальній ванні?

**13.** Від чого залежить величина зони теплового впливу?

**14.** Яку дугу називають зварювальною?

**15.** Якими показниками характеризується зварювальна дуга?

**16.** Чим керуються під час вибору діаметра зварювального дроту?

**17.** Які основні види зварних з'єднань використовуються при виготовленні зварних конструкцій? Навести схеми.

**18.** Чим визначається виліт електродного дроту при аргонодуговому зварюванні? Вкажіть рекомендовані величини вильотів електродного дроту.

**19.** Які елементи та у якій пропорції входять до складу сталі 30ХГСА?

**20.** Визначити еквівалент вуглецу для сталі 30ХГСА.

## **РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА**

### **«Деталі машин»**

1. Основи конструювання деталей машин : навч. Посібник \ Л.В. Курмаз. - Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2010.

2. Деталі машин : підручник \ К.І. Заблонський. Одеса : АстроПринт, 1999.

### **«Прикладне матеріалознавство»**

1. Гуляев А.П. Металловедение [Текст] : учеб-ник / А.П. Гуляев. – М. : Металлургия, 1986. – 544 с.

2. Лахтин Ю.М. Материаловедение [Текст] : учеб. Пособие / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева. – М. : Машиностроение, 1990. – 528 с.

3. Матеріалознавство [Текст] : підручник / С.С. Дяченко, І.В. Дощечкіна, А.О. Мовлян, Е.І. Плешаков ; ред. С.С. Дяченко ; Харківсь-кий нац. Автомобільно-дорожній ун-т. – Х. : ХНАДУ, 2007. – 440 с.

4. Материаловедение [Текст] : учебник / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. Мухин, В.И. Силаева ; общ. Ред. Б.Н. Арзамасов. – М. : МГТУ, 2008.– 648 с.

### **«Теорія механізмів і машин»;**

1. Теория механизмов и машин : учебник \ К.И. Заблонский, Б.М. Щекин, И.М. Белоконев. -Киев : Выща шк., 1989.

2. Теория механизмов и машин : учебник. – 4-е изд., перераб. И доп. \ И.И. Артоболевский. – Москва : Наука, 1988.

### **«Гіdraulіка»;**

1. Гіdraulіка, гіdraulічні машини і гідропривід : підручник \ В.Р. Кулінченко. Київ : Центр навч. літ., 2006.

2. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы : учебник. - 2-е изд., перераб. \ Т.М. Башта [и др.] Москва : Машиностроение, 1982.

### **«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання в машинобудуванні».**

1. Якушев А.И. и др. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1979.

2. Зябрева Н.П. и др. Пособие по решению задач по курсу «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения». – М.: Высш. шк., 1977.

### **«Технологічні основи машинобудування».**

1. Технологія машинобудівних підприємств: підручник / В. Л. Дикань, Ю. Є.

- Калабухін, Н. Є. Каличева та ін., за заг. ред. В. Л. Диканя. – Харків: УкрДУЗТ, 2020. – 386 с., рис. 38, табл. 10.
2. Технологічні основи машинобудування. [Електронний ресурс]: підручник для студ. спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 - «Галузеве машинобудування» / С.С. Добрянський, Ю.М. Малафєєв; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 13,4 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 379 с.
3. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні: навч. посіб. / П.О. Руденко. – К. : Вища шк., 1993. – 416 с.
4. Руденко П.О. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин: підруч. / П.О. Руденко, В.М. Плескач, Ю.О. Харламов. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1999. – 254 с.
- Дисципліни профільного пакету 11 «Зварювання та споріднені процеси і технології».**
1. Теория сварочных процессов / К.В. Багрянский, З.А. Добротина, К.К. Хренов. – Киев: Вища шк., 1976. – 424 с.
  2. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением. Под ред. акад. Б.Е. Патона. – М.: Машиностроение, 1974. – 768 с.
  3. Технология и оборудование газопламенной обработки металлов / Г.Л. Петров, Н.Г. Буров. – М.: Машиностроение, 1970. – 288 с.
  4. Спеціальні способи зварювання / Кvasницький В.В. – Миколвів: УДМТУ, 2003. – 437 с.

# **КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ, І ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕННОСТІ ВИПУСКНИКА**

Білет складається з 7 (семи) тестових завдань, по одному з кожної з дисциплін професійної підготовки першого (бакалаврського) рівня:

«Деталі машин»;  
«Прикладне матеріалознавство»;  
«Теорія механізмів і машин»;  
«Гіdraulіка»;  
«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання в машинобудуванні»;  
«Технологічні основи машинобудування»,  
дисципліни профільного пакету 11 «Зварювання та споріднені процеси і технології».

Вірна відповідь на кожне завдання з дисциплін професійної підготовки оцінюється 10 балами. Невірна відповідь дає 5 балів.

Відповідь на тестове завдання і прикладну задачу з питань спеціалізації може знаходитись в межах від 5 до 40 балів.

Результат кваліфікаційного іспиту може знаходитись в межах від 35 (тридцяти п'яти) до 100 (ста) балів.

## **СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ**

| <b>Сума балів за всі види навчальної діяльності</b> | <b>Оцінка ECTS</b> | <b>Оцінка за національною шкалою</b>           |
|---|--------------------|--|
| 90-100  | A                  | відмінно                                       |
| 82-89   | B                  | добре  |
| 74-81   | C                  |  |
| 64-73   | D                  | задовільно                                     |
| 60-63   | E                  |  |
| 35-59   | FX                 | незадовільно з можливістю повторного складання |

Для формирования 100 бальной оценки предлагаю вариант:

60 (6 общих вопросов по 10 баллов) + 40 (1 свой вопрос 40 баллов / 2 вопроса по 20 баллов и т.п.) = 100

Да здравствует творчество масс!